

## TP-105 RS-232C 通信設定

TP-105 の RS-232C 通信設定を行います

パラメータクリアを行った際などに、作業を行って頂く必要があります

- ① 電源が切れている状態で、  
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます  

<1>DIAG.	VO. O
----------	-------
- ② **FEED** キーを 1 回押します  

<2>PARAMETER SET	
------------------	--
- ③ **PAUSE** キーを 3 回押します  
(「SPEED」を設定します)  
**FEED** or **RESTART** キーで使用するリトの設定値に合わせ  
**PAUSE** キーを 1 回押します  

SPEED	9600bps
-------	---------
- ④ (「DATA LENG.」を設定します)  
**FEED** or **RESTART** キーで使用するリトの設定値に合わせ  
**PAUSE** キーを 1 回押します  

DATA LENG.	8bits
------------	-------
- ⑤ (「STOP BIT」を設定します)  
**FEED** or **RESTART** キーで使用するリトの設定値に合わせ  
**PAUSE** キーを 1 回押します  

STOP BIT	1bit
----------	------
- ⑥ (「PARITY」を設定します)  
**FEED** or **RESTART** キーで使用するリトの設定値に合わせ  
**PAUSE** キーを 1 回押します  

PARITY	EVEN
--------	------
- ⑦ フロー制御 (初期値: XON+READY AUTO) を選択します  
**FEED** or **RESTART** キーで使用するリトの設定値に合わせ  
**PAUSE** キーを 1 回押します  

XON+READY	AUTO
-----------	------
- ⑧ 電源を入れ直します  

IN LINE MODE	
--------------	--

以上の作業で、RS-232 通信設定作業が終了しました