

TP-128 リボンセンサ感度調整手順

ラベルが発行される際に「リボンがアリセン」が発生する場合は、
下記の手順に従ってリボンセンサの感度設定を行ってください。

※リボンをセットした状態で調整を行います。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを
押しながら電源を入れます。

<1>DIAG. Vx. xx

※Vx. xx はファーム
ウェアバージョン

- ② **FEED** キーを 4 回押します。

<5>SENSOR ADJ.

- ③ **PAUSE** キーを 5 回押します。

[RIBBON] x. xV

- ④ **RESTART** キーを 3 秒以上押します。
(右側に「*」が表示されるまで押し続けます。)

[RIBBON] 0. 0V*

※0.6~0.9 ぐらいに
なります。

- ⑤ **PAUSE** キーを 1 回押します。

<5>SENSOR ADJ.

- ⑥ 電源を入れ直します。

以上の作業で、リボンセンサの感度調整が終了しました。動作テストを行ってください。