

TP-105 パラメータクリア手順

TP-105 の初期化を行います

※本作業を行うと、通信設定等の内部設定が全てクリアされます。本作業後、必要な設定を再度行って頂く必要があります

- ① 電源が切れている状態で、
プリント前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG.	VO. O
----------	-------
- ② **FEED** キーを 5 回押します

<6>RAM CLEAR

- ③ **PAUSE** キーを 1 回押します

NO RAM CLEAR

- ④ **RESTART** キーを 1 回押します

PARAMETER CLEAR

- ⑤ **PAUSE** キーを 1 回押します

*** QM TYPE ***

- ⑥ **FEED** キーを 1 回押します

*** JA TYPE ***

- ⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します
進行状況が ‘*’ で表記され、完了すると ‘*** COMPLETE ***’ と表示されます

*** COMPLETE ***

- ⑧ 電源を入れ直します

IN LINE MODE

以上の作業で、パラメータクリア作業が終了しました