


横方向の印字位置調整[X方向座標]を行う方法を下記致します。


- ① **オンライン**状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。



- ② ユーザーモードに切り替わります。
※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。



矢印キーで「<3>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。




- ③ 矢印キーで「**X方向座標**」を選択し、**ENTER** キーを押します。




- ④ 矢印キーで「X方向座標」の数値を設定します。

※ +方向へ値を調整すると右へ、
-方向へ値を調整すると左へ印字が移動します。




X.Xmm は現在の設定値


- ⑤ **ENTER** キーを1回押します。



- ⑥ **CANCEL** キーを1回押します。



- ⑦ 矢印キーで「<1>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑧ オンライン画面に戻ります。




以上の作業で、横方向の印字位置調整[X方向座標]の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。

横方向の印字位置調整[X方向座標]を行う方法を下記致します。


- ① **オンライン状態**で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。




- ② ユーザーモードに切り替わります。
※画面上でプリンタのバージョンがV3.0以降が確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。



矢印キーで「<2>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。




- ③ 矢印キーで「**X方向座標微調**」を選択し、
ENTER キーを押します。




- ④ 矢印キーで「X方向座標微調」の数値を設定します。

※ +方向へ値を調整すると右へ、
-方向へ値を調整すると左へ印字が移動します。




X.X mm は現在の設定値


- ⑤ **ENTER** キーを1回押します。



- ⑥ **CANCEL** キーを1回押します。



- ⑦ 矢印キーで「<6>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑧ オンライン画面に戻ります。



以上の作業で、横方向の印字位置調整(X方向座標)の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。